

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

1 <div> ACESSOS E CIRCULAÇÃO EM VIAS RURAIS ÁREA E CIRCULAÇÃO EXTERNAS A EQUIPAMENTOS URBANOS ÁREA E CIRCULAÇÃO EXTERNAS A EDIFICAÇÕES </div>				
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO (SIM/NÃO/N.A.)*	ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÃO
1.1	ROTA ACESSÍVEL			
1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	N.A.		Não há projeto do traçado da rota acessível no projeto, não se aplicando a verificação do item 1
1.2	CALÇADAS	N.A.		Não há calçadas previstas no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 2 a 21
1.3	PASSARELAS			
22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	N.A.	6.13.1	não há passarelas prevista no projeto não se aplicando a verificação do item 22
1.4	RAMPAS E ESCADAS	N.A.		Não há escadas os rampas edificadas, apenas as executadas como rebaixo de passeio, não se aplicando a verificação dos itens 23 a 38
1.5	PLATAFORMAS E ELEVADORES	N.A.		Não há Plataformas e Elevadores, não se aplicando a verificação dos itens 39 a 53.
1.6	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	N.A.		Não há estacionamento de veículos, não se aplicando a verificação dos item
2 <div> ÁREA E CIRCULAÇÃO INTERNAS A EQUIPAMENTOS URBANOS ÁREA E CIRCULAÇÃO INTERNAS A EDIFICAÇÕES </div>				
OBSERVAÇÃO: Não há edificações ou circulações internas a equipamentos urbanos, não se aplicando a verificação dos itens 63 a 129				
3 <div> SANITÁRIOS EM ÁREAS URBANAS SANITÁRIOS EM EQUIPAMENTOS URBANOS SANITÁRIOS EM ÁREA DE USO COMUM DE EDIFICAÇÕES </div>				
OBSERVAÇÃO: Não há sanitários previstos no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 130 a 172				
4 <div> VESTIÁRIOS EM ÁREAS URBANAS VESTIÁRIOS EM EQUIPAMENTOS URBANOS VESTIÁRIOS EM ÁREA DE USO COMUM DE EDIFICAÇÕES </div>				
OBSERVAÇÃO: Não há vestiários previstos no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 173 a 196				
5 <div> MOBILIÁRIO URBANO MOBILIÁRIO EM ÁREAS INTERNA E EXTERNA DE EQUIPAMENTOS URBANOS MOBILIÁRIO EM ÁREAS INTERNA E EXTERNA (USO COMUM) DE EDIFICAÇÕES </div>				

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO (SIM/NÃO/N.A.)*	ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÃO
5.1	MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	N.A.		Não há mobiliário urbano previsto no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 197 a 206
5.2	TRANSPORTE	N.A.		Não há pontos de embarque previsto no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 207 e 208
5.3	TELEFONES	N.A.		Não há telefones previstos no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 209 a 213
5.4	VEGETAÇÃO			
214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	N.A.		Não há previsão de vegetação no projeto, não se aplicando a verificação do item 214
5.5	BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	N.A.		Não há balcões de atendimento ou informações no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 215 a 221
5.6	AUTO-ATENDIMENTO	N.A.		Não há auto-atendimento previsto no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 222 a 226
5.5	BEBEDOUROS	N.A.		Não há bebedouros no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 227 a 232